


WD5シリーズ USB/モニターモデル PCアプリ操作説明書



- ① 接続されているセンサーのCOMポートを表示選択できます
- ② 情報取得ボタン押下で接続されているセンサー情報 (センサータイプ・アドレス・機種・シリアルNo・バージョン)を取得します
- ③ 測定開始ボタンを押したときの動作を選択します (連続測定：⑥で指定した時間間隔で測定を実施します。単発測定：1回だけ測定を実施します)
- ④ ボタン押下で③で設定した測定を実施します。
- ⑤ 連続測定実施時にボタン押下で測定を停止します。
- ⑥ 連続測定の測定間隔を設定します。
- ⑦ ログ保存実施の選択、保存フォルダ選択・保存フォルダの表示をします。
- ⑧ 測定データの表示を行います。
(⑩のタブを水分/EC/温度にすると水分/EC/温度のデータを、加速度にすると加速度のデータを表示します)
- ⑨ 測定データをグラフに描画します。(最新20件)
(タブを水分/EC/温度にすると水分/EC/温度のグラフを、加速度にすると加速度のグラフを、WD5MONにすると⑩の内容を表示します)
- ⑩ WD5-MONログボタン押下でWD5MONのバージョンと保存されているログを表示します (WD5-USB/SDI接続時には使用できません)

